Dodał "A":
zmiana średnic
zmiana podejścia
zmiana średnic
(ze skanerowanego z błędu)
w środku kotłowni

Uwaga:
1. Instalację C.O. w piwnicy wprowadzono z rur polipropylenowych stabilizowanych włóknem szklanym.
2. Instalację C.O. na parterze oraz piętrze wprowadzono z rur polipropylenowych stabilizowanych włóknem szklanym.
3. Instalację C.O. na poddaszu wprowadzono z rur polipropylenowych stabilizowanych włóknem szklanym.
4. Przewody instalacji C.O. prowadzić zgodnie z zaleceniami producenta rur.
5. Instalację prowadzono z zachowaniem spadków podanych na rzucie. Przewody bez podanego spadku, prowadzić ze spadkiem minimalnym 0,5%.

Oznaczenia:
- zasilanie grzejników C.O.
- powrót grzejników C.O.
- zasilanie grzejników C.O. pod posadzką
- powrót grzejników C.O. pod posadzką